



Desgaste de correas transportadoras en área de Ripios

El ripio transportado por las correas, contiene bastante humedad. Actualmente se genera desgaste en las correas transportadoras en los costados, por exceso de ajuste de placas guías para evitar pérdida de material. Es necesario estudiar la posibilidad de rediseñar los chutes de traspaso de las correas de ripios.

LÍDER(ES):

- Daniel Ávila
Jefe Turno Ripios

ÁREAS INVOLUCRADAS:

- Operaciones Ripios
- Mantenimiento Ripios
- Excelencia Operacional

EMPRESA PROVEEDORA:

- BIOS

ESTATUS:

- Estudio de perfil finalizado

OBJETIVOS



Aumentar disponibilidad de correas transportadoras, minimizando su desgaste.

Aumentar continuidad operacional, disminuyendo las detenciones por desalineamiento de correas.

Aumentar seguridad.

 MINERA ANTUCOYA SUPERINTENDENCIA EXCELENCIA OPERACIONAL ESTUDIO DE PERFIL INICIATIVAS INNOVAMINERALS INFORME FINAL ADS DESGASTE DE CORREAS TRANSPORTADORAS EN ÁREA DE RIIPIOS						
P	05-03-21	USO	MIR	RSC	VAB	JGC
B	20-02-21	APROBACIÓN DEL CLIENTE	MIR	RSC	VAB	JGC
A	20-02-21	COORDINACIÓN INTERNA EE.CC.	MIR	RSC	VAB	JGC
REV. N°	FECHA	EMITIDO PARA	POR	REVISADO POR	APROBADO POR	
				PROPIPIE		ANT
			P1713		Página 1 de 43	
			P1713-G-INF-005		REV. P	